

報章
Press

刊登日期
Publish Date

標題
Title

相關德國寶產品
Related Product(s)

頭條日報

Headline Daily

2022-06-08

電熱水爐恒溫器失靈有機會導致爆炸 專家建議 5 年 1 檢

中央式電熱水器 Central Type Electric Water Heater (GPU-6.5)、花灑儲水式
電熱水器 Shower Unit Electric Storage Water Heater (GPNB-5)

電熱水爐恒溫器失靈有機會導致爆炸 專家建議5年1檢



讚好 0

🕒 2022-06-08 16:10 🖨️ 列印 📄 文字大小



消委會早前測試12款的儲水式電熱水爐均通過安全測試。(資料圖片)

黃大仙上邨昨日有單位懷疑儲水式電熱水爐長開而發生爆炸，港九電器工程電業器材職工會副理事長張永豪向本網表示，電熱水爐爆炸或與配件失靈有關，建議用家最好5年請專人檢查一次。

張永豪指，儲水式電熱水爐有恒溫器、壓力及溫度排放閥等保護裝置，前者防止水溫過高，後者避免熱水爐的壓力過大，「熱水爐最高去到90°C，無得再高，因為100°C會變咗蒸氣產生壓力，可能個缸接受唔到」，如恒溫器或壓力及溫度排放閥失靈，都有機會令熱水爐爆炸。

他又指，儲水式電熱水爐的使用年期難以一概而論，「未必10年一定要換」，視乎使用的頻密次數及水質影響，但最好5年請專業人士檢查一次。如果使用的是高壓式熱水爐，應該在有需要時才開啟，會較為安全和慳電。

他又說，目前九成在香港銷售的電熱水爐內膽都是用不鏽鋼製成，分別在於商品出產的質量檢測，建議市民選擇有口碑的品牌，以及按自己用水需要去揀選。

12款儲水式熱水爐通過消委會安全測試

消委會於2018年和機電工程署合作測試了12款儲水式熱水爐的安全和效能，發現12款產品的樣本都通過主要的安全測試項目，其中「德國寶」GPU-6.5及GPNB-5、「電寶儲水」EHU-25E，以及「惹莎」DN-18F，四款熱水爐都取得四星半的評價。

值得注意的是，在測試中各款熱水爐能源效能表現參差，另外所有樣本無論儲水量多寡，其持續供應40°C至45°C熱水的時間，均不超過10分鐘。

消委會當時提醒，必須由註冊電業承辦商及持牌水喉匠安裝或改裝電熱水爐；而低壓式電熱水爐的出水喉管切勿加裝任何開關水掣，因水掣一旦關上，壓力排放受阻，或引致爆炸；若使用電熱水爐時出現異常如發生跳掣、花灑頭或壓力減卸閥的排水管不正常地冒出蒸氣，應立即停用並關閉電源，由註冊電業承辦商檢查及維修。

立即下載 | 全新《星島頭條》APP：<https://bit.ly/3yLrgYZ>

<https://hd.stheadline.com/news/realtime/hk/2344144/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E9%9B%BB%E7%86%B1%E6%B0%B4%E7%88%90%E6%81%92%E6%BA%AB%E5%99%A8%E5%A4%B1%E9%9D%88%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%9C%83%E5%B0%8E%E8%87%B4%E7%88%86%E7%82%B8-%E5%B0%88%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E8%AD%B05%E5%B9%B41%E6%AA%A2>